


Regione **PIEMONTE**
Provincia di **ALESSANDRIA**



AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
ALESSANDRIA

Santi **ANTONIO e BIAGIO**
e **CESARE ARRIGO**
S.S.N. - Regione Piemonte



**REGIONE
PIEMONTE**

Progetto Definitivo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

**INTERVENTO DI BONIFICA E SOSTITUZIONE TETTO
IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO OSPEDALE
INFANTILE C. ARRIGO E PREDISPOSIZIONE DI
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
in Spalto Marengo, 46 - Alessandria**

Codice CIG Z2824F79B5

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *Arch. Claudio Pesce*

IL PROGETTISTA



Data	Aggiornamento			Firma
30/01/2019	versione 01			
Elaborato				Elaborato
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA				2
Relatori		File Word	Data	
dott. Ing. Piero Marchisio		AQ08r006.doc	30/01/2019	1 di 25

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Documentazione fotografica riferita ai manti di copertura oggetto di bonifica ed alle facciate esterne dei fabbricati A, B, C, come rappresentati sulle tavole grafiche, oggetto dell'intervento.



Fotografia 1



Fotografia 2

Documentazione fotografica riferita ai manti di copertura oggetto di bonifica ed alle facciate esterne dei fabbricati A, B, C, come rappresentati sulle tavole grafiche, oggetto dell'intervento.



Fotografia 3



Fotografia 4

Documentazione fotografica riferita ai manti di copertura oggetto di bonifica ed alle facciate esterne dei fabbricati A, B, C, come rappresentati sulle tavole grafiche, oggetto dell'intervento.



Fotografia 5



Fotografia 6

Documentazione fotografica riferita ai manti di copertura oggetto di bonifica ed alle facciate esterne dei fabbricati A, B, C, come rappresentati sulle tavole grafiche, oggetto dell'intervento.



Fotografia 7



Fotografia 8

Documentazione fotografica riferita ai manti di copertura oggetto di bonifica ed alle facciate esterne dei fabbricati A, B, C, come rappresentati sulle tavole grafiche, oggetto dell'intervento.



Fotografia 9



Fotografia 10

Documentazione fotografica riferita ai manti di copertura oggetto di bonifica ed alle facciate esterne dei fabbricati A, B, C, come rappresentati sulle tavole grafiche, oggetto dell'intervento.



Fotografia 11



Fotografia 12

Documentazione fotografica riferita ai manti di copertura oggetto di bonifica ed alle facciate esterne dei fabbricati A, B, C, come rappresentati sulle tavole grafiche, oggetto dell'intervento.



Fotografia 13



Fotografia 14

Documentazione fotografica riferita ai manti di copertura oggetto di bonifica ed alle facciate esterne dei fabbricati A, B, C, come rappresentati sulle tavole grafiche, oggetto dell'intervento.



Fotografia 15



Fotografia 16

Documentazione fotografica riferita ai manti di copertura oggetto di bonifica ed alle facciate esterne dei fabbricati A, B, C, come rappresentati sulle tavole grafiche, oggetto dell'intervento.



Fotografia 17



Fotografia 18

Documentazione fotografica riferita ai manti di copertura oggetto di bonifica ed alle facciate esterne dei fabbricati A, B, C, come rappresentati sulle tavole grafiche, oggetto dell'intervento.



Fotografia 19



Fotografia 20

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 21



Fotografia 22

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 23



Fotografia 24

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 25



Fotografia 26

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 27



Fotografia 28

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 29



Fotografia 30

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 31



Fotografia 32

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 33



Fotografia 34

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 35



Fotografia 36

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 37



Fotografia 38

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 39



Fotografia 40

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 41



Fotografia 42

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 43



Fotografia 44

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 45



Fotografia 46

Documentazione fotografica riferita al sottotetto del fabbricato A, oggetto dell'intervento di bonifica, al momento del sopralluogo.



Fotografia 47